

ZPRÁVA



OBECNÉ ÚDAJE

Název zprávy

Hyundai ix20 1.6 92kw - červená

Datum snímání

2026-09-21 14:48:02

Datum úpravy

2026-09-21 15:37:18

Sériové číslo

46598 PROFESSIONAL

Měrná jednotka

µm

Datum kalibrace

2026-09-21 14:27:50

Poctivá Kára - kompletní prověření
vozu před koupí
IČO: 11983108
Tel: +420606905909




Typ	LIFTBACK
Značka	Hyundai
Model	Ix20
Objem válců [ccm]	1.6
Výkon [kW]	92
VIN	Anonymizováno
Druh paliva	Benzín
Rok výroby	2019

KOMENTÁŘ


Premiové pneumatiky Continental z roku 2018, skvělý vzorek - nezpuchřelé. Vydrží v klidu 2 -3 sezony. Lakovaný levý zadní blatník okolo víka nádrže.




SAPL: obecné vyhodnocení, karosérie



LEVÁ STRANA											
	Podklad	Minimum	Maximum	Průměrně	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
levý přední blatník	Fe	71	82	78	80	71	77	82	-	-	-
levé přední dveře	Fe+Zn	72	106	92	106	105	88	105	80	87	72
levé zadní dveře	Fe	78	101	89	87	91	100	101	82	78	86
levý sloupek	Fe	72	158	111	90	82	72	158	152	-	-
levý zadní blatník	Fe	89	161	140	89	157	161	153	-	-	-




PRAVÁ STRANA											
	Podklad	Minimum	Maximum	Průměrně	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
pravý přední blatník	Fe	71	92	82	71	92	85	78	-	-	-
pravé přední dveře	Fe	73	112	92	73	109	74	101	81	112	96
pravé zadní dveře	Fe+Zn	76	110	93	78	76	95	105	93	110	92
pravý sloupek	Fe	75	84	80	81	84	82	76	75	-	-
pravý zadní blatník	Fe	81	104	94	98	92	104	81	-	-	-



HORNÍ STRANA

	Podklad	Minimum	Maximum	Průměrně	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
kryt motoru	Fe+Zn	74	92	81	80	83	92	74	77	-	-
střecha	Fe	84	100	91	100	99	84	85	86	-	-



ZADNÍ STRANA


	Podklad	Minimum	Maximum	Průměrně	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
víko kufru	Fe+Zn	77	116	91	77	84	115	86	78	80	116

Legenda


- Vypnutý
- Vrstva nátěru je příliš tenká
- Originální vrstva nátěru
- Druhá vrstva nátěru
- Tenká vrstva nátěrového tmele
- Tlustá vrstva nátěrového tmele




SAPL: obecné vyhodnocení, prvky interiéru karosérie




LEVÁ STRANA											
	Podklad	Minimum	Maximum	Průměrně	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Levá strana	Fe+Zn	45	64	55	56 53	56 -	45 -	53 -	55 -	59 -	64 -



PRAVÁ STRANA											
	Podklad	Minimum	Maximum	Průměrně	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Pravá strana	Fe	55	68	60	67 56	68 -	59 -	56 -	65 -	55 -	58 -




MOTOROVÝ PROSTOR											
	Podklad	Minimum	Maximum	Průměrně	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Motorový prostor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KUFR											
	Podklad	Minimum	Maximum	Průměrně	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kufr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



EXTERNÍ MĚŘENÍ



INTERNÍ MĚŘENÍ



PNEUMATIKY

PNEUMATIKY

	Výrobce	Sezóna	Velikost	Měření	Měření
Vlevo vpředu	Continental	Léto	205/55/16	6mm	6mm
Pravá přední	Continental	Léto	205/55/16	6mm	6mm
Levá zadní	Continental	Léto	205/55/16	6mm	6mm
Pravá zadní	Continental	Léto	205/55/16	6mm	6mm



EXTERNÍ MĚŘENÍ														
levý přední blatník	1. 80	2. 71	3. 77	4. 82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pravý přední blatník	4. 78	3. 85	2. 92	1. 71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROZDÍL	2	14	15	11										
levé přední dveře	1. 106	2. 105	3. 88	4. 105	5. 80	6. 87	7. 72	-	-	-	-	-	-	-
pravé přední dveře	7. 96	6. 112	5. 81	4. 101	3. 74	2. 109	1. 73	-	-	-	-	-	-	-
ROZDÍL	10	7	7	4	6	22	1							
levé zadní dveře	1. 87	2. 91	3. 100	4. 101	5. 82	6. 78	7. 86	-	-	-	-	-	-	-
pravé zadní dveře	7. 92	6. 110	5. 93	4. 105	3. 95	2. 76	1. 78	-	-	-	-	-	-	-
ROZDÍL	5	19	7	4	13	2	8							
levý sloupek	1. 90	2. 82	3. 72	4. 158	5. 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pravý sloupek	5. 75	4. 76	3. 82	2. 84	1. 81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROZDÍL	15	6	10	74	71									
levý zadní blatník	1. 89	2. 157	3. 161	4. 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pravý zadní blatník	4. 81	3. 104	2. 92	1. 98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROZDÍL	8	53	69	55										
INTERNÍ MĚŘENÍ														
Levá strana	1. 56	2. 56	3. 45	4. 53	5. 55	6. 59	7. 64	8. 53	-	-	-	-	-	-
Pravá strana	8. 56	7. 58	6. 55	5. 65	4. 56	3. 59	2. 68	1. 67	-	-	-	-	-	-
ROZDÍL	0	2	10	12	1	0	4	14						